

Het Hunter GSP9700 Trilling Controle Systeem

Kenteken RE-123456 Kilometerstand _____
Monteur W. van der Datum 3-6-2016
Lokatie Volgens koppel spec aangedraaid (paraaf) _____

"Huidige" metingen

Binnen	Dynamisch balanceren	Buiten
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="15.0 g"/>
Plaklood		Plaklood

Uitloop & wegdruk

Diagnose
Band/velg combinatie is binnen de grenswaarde.
Slag van de velg moet opgemeten worden t.b.v. de diagnose van de band. Velg: ---



Band/velg

P band

Het Hunter GSP9700 Trilling Controle Systeem

Kenteken

~~1234567890~~

Kilometerstand

Monteur

~~Jan de Boer~~

Datum

3-6-2014

Lokatie



Volgens koppel spec aangedraaid (paraaf)

"Huidige" metingen

Binnen

OK

Plaklood

Dynamisch balanceren

Buiten

15.0 g

Plaklood

Uitloop & wegdruk

Diagnose

Band/velg combinatie is
binnen de grenswaarde.

Slag van de velg moet opgemeten worden
t.b.v. de diagnose van de band.

'Velg: ...



35 N

Band/velg

P band

